11155, rue Sainte-Catherine Est
Montréal-Est QC H1B 0A4
www.bitumar.com

AVIS À LA COMMUNAUTÉ

ODEUR DE SOUFRE ET FUMÉE – Bitumar Inc. – Usine du 3000, rue Broadway

Vendredi 8 avril 2022 - Mise à jour de la situation

Lors du redémarrage d'une unité de production, le samedi 2 avril vers 9 h, des odeurs et fumées ont été détectées par des citoyens demeurant à proximité de notre usine de la rue Broadway.

L'incident s'est produit dans la chaine de production occasionnant ainsi des émissions de fumée qui ont généré les mauvaises odeurs. L'équipe des opérations en place a tenté de résoudre le problème sans toutefois réussir. Elle a donc décidé d'annuler le redémarrage de l'unité.

Le service de l'environnement de la ville de Montréal et les autres autorités locales ont été avisés de l'événement et nous travaillons de concert avec elles. À l'heure actuelle, Bitumar procède à l'analyse approfondie de l'incident, et ce, dans le but d'éviter une récidive.

Nous sommes sincèrement désolés et nous nous excusons des inconvénients qu'a pu causer cette situation et nous vous remercions de votre compréhension.

N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez davantage de questions.

François Raymond,
Directeur, Environnement santé et sécurité
Bitumar Inc.
Téléphone: (514) 645-4561
Télécopieur: (514) 645-6978

POUR DIFFUSION AUX CITOYENS ET CITOYENNES DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST LE VENDREDI 8 AVRIL 2022

NOTE IMPORTANTE:
Tous nos avis à la communauté sont également déposés sur le site de l'Association Industrielle de l'Est de Montréal (AIEM).